

Rezultatele monitorizării accesibilității BESV din circumscripția uninominală nr. 21, Ialoveni

Localitatea	BESV	Adresa/ Denumirea Clădirii	Categoria	Drumuri/ Acces până la clădire	Suprafețe înclinate și trepte	Uși la intrare/ interior	Spațiu interior/ Sala în care se prestează serviciul public	Coridor	Grup sanitar	Parcare speciala	Concluzie generală A / PA / INA
Ialoveni	21/1	SA „Vinuri Ialoveni”	Comerț	Pavaj, calitativ. Trotuare: Lipsă. Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În coborâre.	La intrare sunt trepte: 1 treaptă, H=16cm. Înălțimea pragului / scării: 16 cm. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă, 55+55 cm. Prag ușă intrare: H=3 cm. Uși în interior: Lipsă. Praguri de la uși interior: Nu.	Este la nivel de: parter. Praguri: Nu. Trepte: Lipsă. Culori contrastante: Nu.	Praguri: Lipsă. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Lipsă	Doar obișnuit. Exterior: Lipsă. Interior: Da. WC-ul este la parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 70 cm. Prag ușă de intrare: H=4 cm. Dimensiuni grup sanitar: 180 x 120 cm. Ușa cabină WC, lățime: 50 cm. Dimensiuni cabină WC: 110 x 170 cm. Prag ușa cabină WC: 4 cm. Vasul WC are bare de suport: Nu. Lavoar / chiuvetă: Da. H=86 cm. Culori contrastante: Lipsă. Blocul sanitar este în blocul central.	Lipsă	
Ialoveni	21/2	Casa de Cultură	Instituții culturale/Odihnă	Pavaj, calitativ. Trotuare: Lipsă. Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal	La intrare sunt 4 trepte, H=45 cm. Înălțimea pragului / scării: 67 cm. Există rampă de acces: Da. Dacă există rampă, care sunt parametrii ei: Lungimea rampei: 420 cm. Unghi de înclinație – 9.14°. Lățimea rampei: 82 cm. Rampa este din: pavaj. Sunt bare de suport: Da, doar pe o singură parte. Rampa are un prag de 4 cm.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă, 77+72 cm. Prag ușă intrare: Nu. Uși în interior: nr.1 - 70+68 cm. Praguri de la uși interior: nr.1 – H=4 cm.	Este la nivel de: parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Lipsă	Praguri: Lipsă. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Lipsă	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 65 cm. Prag ușă de intrare: 3 cm. Dimensiuni grup sanitar: 350 + 190 cm. Ușa cabină WC, lățime: 60 cm. Dimensiuni cabină WC: 100+70 cm. Prag ușa cabină WC: 4 cm. Vasul WC are bare de suport: Nu. Lavoar / chiuvetă: H=77 cm. Culori contrastante: Lipsă.	Lipsă	

laloveni	21/3	Grădinița de copii „Andrieș”	Educație	Pavaj, calitativ. Trotuare: Lipsă. Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal	La intrare sunt trepte: 7 trepte. Înălțimea pragului / scării: 100 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Simplă de 70 cm. Prag ușă intrare: H= 7cm; prag exterior și interior (5+7cm). Uși în interior: nr.1 – l=140 cm. Praguri de la uși interior: nr.1 – H=2 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Lipsă.	Praguri: Nu. Trepte: Lipsă. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Lipsă.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 60 cm. Prag ușă de intrare:Lipsă. Dimensiuni grup sanitar: 135+185 cm. Vasul WC are bare de suport: Nu. Lavoar / chiuvetă: H=80 cm. Culori contrastante: Lipsă.	Lipsă	
laloveni	21/4	Liceul teoretic „Andrei Vartic”	Educație	Pavaj, calitativ. Trotuare: Nu.Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Abruptă. Borduri: 1 bordură, H=10 cm. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt trepte: este 1 treaptă, H=10 cm. Înălțimea pragului / scării: 10 cm. Există rampă de acces: Da. Dacă există rampă, care sunt parametrii ei: Lungimea rampei: 380 cm. Lățimea rampei: 95 cm. Unghi de înclinație – 1.51° Rampa este din: pavaj. Sunt bare de suport: Da. Barele sunt pe ambele părți: Da. Barele sunt: în 2 rânduri; H sunt barele de jos:70 cm, de sus: 90 cm	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă, l- 92+60 cm. Prag ușă intrare: Nu.	Este la nivel de: parter. Praguri: Nu. Trepte: Lipsă. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Da.	Exterior: Nu. Interior: Da, WC-ul este la parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 93 cm. Prag ușă de intrare: H= 0,3 cm. Dimensiuni grup sanitar: 160+268 cm. Vasul WC are bare de suport: 1 , H= 78 cm. Lavoar / chiuvetă: Da, H=80 cm. Culori contrastante: Lipsă.	Lipsă	
laloveni	21/5	Casa de Festivități	Instituții culturale/Odihnă	Pavaj. Denivelate, cu fisuri. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi - în coborâre.	Intrarea în clădire este la nivelul solului: Da. La intrare sunt trepte: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă: l- 76+77 cm. Prag ușă intrare: H= 5 cm.	Este la nivel de: parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Da. Coloane în mijlocul sălii. Culori contrastante: Da.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la: etaj. Ușa de intrare WC interior, lățime: 80 cm. Prag ușă de intrare: H=3 cm. Dimensiuni grup sanitar: 150+150 cm. Vasul WC are bare de suport: Nu. Lavoar / chiuvetă: H=80 cm.	Lipsă	

									Culori contrastante: Nu.		
laloveni	21/6	Liceul teoretic „Petre Ștefănuță”	Educație	Pavaj, calitativ. Trotuare: Lipsă. Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal	La intrare sunt 6 trepte: H=84 cm. Înălțimea pragului / scării: 95 cm. Există rampă de acces: Da. Lungimea rampei: 570 cm. Lățimea rampei: 168 cm. Unghi de înclinație: 9,55° Rampa este din: pavaj. Sunt bare de suport: Da. Barele sunt pe ambele părți: Da. Barele sunt: în 2 rânduri; La ce înălțime sunt barele de jos:60 cm, de sus:150 cm.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 68+42 cm. Prag ușă intrare (prag exterior și interior): 2,5+2,5 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Lipsă. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Da.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. Dar nu este utilizat în ziua alegerilor.	Lipsă	
laloveni	21/7	Gimnaziul „Grigore Vieru”	Educație	Pavaj, calitativ. Trotuare: Lipsă. Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal	La intrare sunt 3 trepte: H= 42 cm Înălțimea pragului / scării: 47 cm. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 69+43 cm. Prag ușă intrare: H=6 cm. Uși în interior: nr.1 – 78+68 cm, nr.2 -90 cm. Praguri de la uși interior: nr.1 – 2,5 cm, nr.2 – 4+2,5 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Lipsă. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Da.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 60 cm. Prag ușă de intrare: 3 cm. Dimensiuni grup sanitar: 205+158 cm Ușa cabină WC, lățime: 60 cm. Dimensiuni cabină WC: 160+60 cm. Prag ușa cabină WC: 4 cm. Lavoar / chiuvetă: Da. H=82 cm. Culori contrastante: Lipsă.	Lipsă	
laloveni	21/8	SRL „Ialoveni-Gaz”	Comerț	Asfalt. Denivelat, cu fisuri. Trotuare: Nu ;Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. 2 Borduri: H=5 cm. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 8 trepte: H=53 cm. Înălțimea pragului / scării: 125 cm. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 65+67 cm. Prag ușă intrare: Nu. Uși în interior: nr.1 – 66+68 cm. Praguri de la uși interior: (nr.1 – 2,5 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: H=4 cm. 1 Treaptă: 10 cm. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Da.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la: parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 90 cm. Prag ușă de intrare: 6 cm. Dimensiuni grup sanitar: 220+177 cm. Ușa cabină WC, lățime: 60 cm. Dimensiuni cabină	Loc de parcare simplă (semnalat cu indicator / marcaj rutier): Da. Loc de parcare amenajat pentru persoane cu dizabilități: Nu. Borduri la trecere spre clădire: Nu.	

									WC: 150+150 cm. Lavoar / chiuvetă: 80 cm. Culori contrastante: Lipsă. WC-ul este în blocul alăturat secției de votare.		
Bardar	21/9	Casa de Cultură	Instituții culturale/Odihnă	Pavaj, calitativ. Trotuare: Da; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În urcare.	La intrare sunt 13 trepte: H=104 cm. Înălțimea pragului / scării: 110. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă, l=80+80 cm. Prag ușă intrare: H=3 cm.	Este la nivel de: parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Da.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. Dacă Da, WC-ul este la parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 80 cm. Prag ușă de intrare: 3 cm. Dimensiuni grup sanitar: 450+250 cm. Ușa cabină WC, lățime: 60 cm. Dimensiuni cabină WC: 150+100 cm. Prag ușa cabină WC: Lipsă. Vasul WC are bare de suport: Nu. Lavoar / chiuvetă: 83 cm. Culori contrastante: Nu.	Lipsă	
Bardar	21/10	Sala de Festivități „Tezaur” Î.I., „Tipe Iovu”	Instituții culturale/Odihnă	Pavaj, calitativ. Trotuare: Da; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	Intrarea în clădire este la nivelul solului: Da.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă 90+90 cm. Prag ușă intrare: 2,5 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Lipsă. Culori contrastante: Nu.	Praguri: Lipsă. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Lipsă.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la demisol. Nu este accesibil în ziua alegerilor.	Lipsă	
Cărbuna	21/11	Primăria	Instituții de stat	Asfalt. Denivelat, cu fisuri. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Abruptă. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În urcare.	La intrare sunt 3 trepte: H=64 cm. Înălțimea pragului / scării: 70 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă, l=84+48 cm. Prag ușă intrare: 6 cm. Uși în interior: nr.1 -64+62 cm. Praguri de la uși interior: nr.1 – 6 cm.	Este la nivel de: etaj. Ascensor: Nu. Praguri: Nu. 2 rânduri de trepte: 1 rând-180 cm, 2 rând-165 cm. Culori contrastante: Lipsă.	Praguri: Da. H=6 cm. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Nu.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 100 cm. Prag ușă de intrare: 5 cm. Dimensiuni grup sanitar: 265+115 cm. Lavoar / chiuvetă: H=85 cm. Culori contrastante: Nu.	Lipsă	
Cigirleni	21/12	Cort instalat vizavi de		Asfalt. Cort instalat în	Lipsă	Lipsă	-	Lipsă	Lipsă	Lipsă	

		Primăria Cigîrleni, dotat conform cerințelor pentru organizarea alegerilor		ziua alegerilor, vizavi de Primărie.							
Costesti	21/13	Casa de cultură	Instituții culturale/Odihnă	Asfalt. Denivelat, cu fisuri. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În coborâre.	La intrare sunt 4 trepte. Înălțimea pragului / scării: 58 cm. Există rampă de acces: Da. Dacă există rampă, care sunt parametrii ei: Lungimea rampei: 400 cm. Lățimea rampei: 100 cm. Unghi de înclinație: 8,31° Rampa este din: beton. Bare de suport: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă: 80+80 cm. Prag ușă intrare: 5 cm. Uși în interior: nr.1 – 80+80 cm. Praguri de la uși interior: nr.1 -2 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Lipsă. Culori contrastante: Nu.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Da.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la parter. Este încuiat în ziua alegerilor.	Lipsă	
Costesti	21/14	Liceul Teoretic Costești	Educație	Asfalt, denivelat. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Abruptă. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 4 trepte: H= 57 cm. Înălțimea pragului / scării: 69 cm. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Simplă -85 cm. Uși în interior: (nr.1 – 72+51 cm). Praguri de la uși interior: nr.1 – H=2 cm	Este la nivel de: parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Lipsă.	Praguri: Nu. 2 trepte: H=34 cm. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Da., Vazoane cu flori. Culori contrastante: Da.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la parter. Este încuiat în ziua alegerilor.	Lipsă	
Costesti	21/15	Gimnaziul Costești	Educație	Pavaj din beton. Calitativ. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În coborâre.	La intrare este 1 treaptă: 18 cm. Înălțimea pragului / scării: 20 cm. Există rampă de acces: lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Simplă - 95 cm. Prag ușă intrare: 6 cm. Uși în interior: (nr.1 - 87 cm); (nr.2 - 87 cm); (nr.3 – 87 cm). Praguri de la uși interior: (nr.1 - 4 cm); (nr.2 - 5 cm); (nr.3 - 7 cm).	Este la nivel de parter. Praguri: Da. 1 Treaptă: 10 cm. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Da.	Doar obișnuit. Exterior: Da.	Lipsă	
Costesti	21/16	Blocul nefinisat gr.nr.4,,Poiana'	Educație	Asfalt, denivelat. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub	La intrare sunt 7 trepte. Înălțimea pragului / scării: 170 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Simplă – 80 cm. Prag ușă intrare: 10 cm. Uși în interior: nr.1 – 80 cm. Praguri de la uși interior: nr.1 – 7 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Lipsă. (este în reparație)	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă: Este în construcție. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Lipsă.	Exterior: Nu. Interior: Nu.	Lipsă	

				unghi: În coborâre.				(este în reparație)			
Dănceni	21/17	Gimnaziul Alexandrina Rusu	Educație	Pământ tasat, pe alocuri este prundiș, denivelat. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În coborâre.	La intrare sunt 4 trepte: 30 cm. Înălțimea pragului / scării: 35 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Simplă – 105 cm. Prag ușă intrare: prag exterior și interior - 7+3 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Exterior: Da. Interior: Da. WC-ul nu este accesibil în ziua alegerilor.	Lipsă	
Gangura	21/18	Primăria	Instituții de stat	Asfalt, deteriorat, denivelat. Trotuare: Da; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: 1 de 10 cm. Nivel: Orizontal.	Intrarea în clădire este la nivelul solului: Da.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă - 75+75 cm. Ușa dublă e deschisă? Nu. Prag ușă intrare: 4 cm. Uși în interior: nr.1 – 72 cm. Praguri de la uși interior: nr.1 – 3 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Nu.	Lipsă	
Homuteanovca	21/19	Casa de Cultură	Instituții culturale/Odihnă	Asfalt, deteriorat, denivelat. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În coborâre.	La intrare sunt 5 trepte. Înălțimea pragului / scării: 75 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 86+38 cm. Prag ușă intrare: 4 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Nu.	Lipsă	
Misovca	21/20	Gimnaziu	Educație	Asfalt, pe alocuri din prundiș. Deteriorat, cu fisuri / gropi. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 2 trepte. Înălțimea pragului / scării: 28 cm. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Simplă – 90 cm. Prag ușă intrare: 2,5 cm. Uși în interior: nr.1 – 90 cm. Praguri de la uși interior: nr.1 – 2,5 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Da. Nu este acces în ziua alegerilor.	Lipsă	
Hansca	21/21	Gimnaziu	Educație	Din asfalt, deteriorat, denivelat. Trotuare: Nu; Trecerea de	La intrare sunt 3 trepte: 65 cm. Înălțimea pragului / scării: 70 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă 87+35 cm. Prag ușă intrare: 2 cm. Uși în interior:	Este la nivel de: parter. Praguri: Da. 4 Trepte: H.prag=60 cm.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacol	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la: parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 60	Lipsă	

				pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.		nr.1 – 78+38 cm Praguri de la uși interior: nr.1 - prag exterior și interior- 6+4 cm.	Culori contrastante: Nu.	e: Lipsă. Culori contrastante: Da	cm. Prag ușă de intrare: 5 cm. Ușa cabină WC, lățime: 70 cm. Dimensiuni cabină WC: 120+73 cm. Lavoar / chiuvetă: Da, 90 cm. Culori contrastante: Nu.		
Horești	21/22	Casa de Cultură	Instituții culturale/Odihnă	Pavaj, calitativ. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 3 trepte: 45 cm. Înălțimea pragului / scării: 50 cm. Există rampă de acces: Da. Lungimea rampei: 370 cm. Lățimea rampei: 90 cm. Unghi de înclinație: 7.74° Rampa este din: pavaj. Sunt bare de suport: Da. Dacă Da, barele sunt pe ambele părți: Da. Dacă Da, barele sunt: în 2 rânduri; H: barele de jos:65 cm, de sus: 95 cm.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă - 75+80 cm. Prag ușă intrare: 7 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Da. Nu este acces în ziua alegerilor.	Lipsă	
Horodca	21/23	Gimnaziu	Educație	Asfalt, deteriorat. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 3 trepte: 45 cm. Înălțimea pragului / scării: 48 cm. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Simplă – 90 cm. Prag ușă intrare: 12 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Da.	Lipsă	
Malcoci	21/24	Primăria	Instituții de stat	Din asfalt, denivelat. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: 1- H=8 cm. Nivel: Sub unghi: În coborâre.	La intrare sunt 1 treaptă: 8 cm. Înălțimea pragului / scării: 10 cm. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă - 64+41 cm. Prag ușă intrare: 4 cm. Uși în interior: nr.1 – 80 cm. Praguri de la uși interior: nr.1 – Nu.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	Doar obișnuit. Exterior: Da.	Lipsă	
Mileștii Mici	21/25	Casa de Cultură	Instituții culturale/Odihnă	Asfalt, denivelat, cu fisuri / gropi. Trotuare: Da;	La intrare sunt 13 trepte: 197 cm. Înălțimea pragului / scării: 200 cm.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 90+90 cm. Prag ușă intrare: 7 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: WC-ul este la parter, dar	Lipsă	

				Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	Există rampă de acces: Nu.		Culori contrastante: Da.	Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	în ziua alegerilor nu este acces.		
Mileștii Mici	21/26	Liceul Teoretic „Mihail Bărcă”	Educație	Pavaj, deteriorat (la intrarea centrală), denivelat. Trotuare: Nu. Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 7 trepte: 95 cm. Înălțimea pragului / scării: 100 cm. Există rampă de acces: Da. Lungimea rampei: 315 cm. Lățimea rampei: 88 cm. Unghi de înclinație: 18.19° Rampa este din: metal. Sunt bare de suport: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă: 88+87 cm. Prag ușă intrare: 2,5 cm. Uși în interior: nr.1 – 87+90 cm Praguri de la ușă interior: nr.1 – 2,5 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/podurile: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 75 cm. Prag ușă de intrare: 2,5 cm. Dimensiuni grup sanitar: 300+250 cm. Ușa cabină WC, lățime: 80 cm. Prag ușa cabină WC: 2 trepte – 37 cm. Lavoar / chiuvetă: 80 cm. Culori contrastante: Lipsă.	Lipsă	
Piatra Alba	21/27	Biblioteca publică satul Piatra Albă	Instituții culturale/Odihnă	Asfalt, denivelat. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În coborâre.	Intrarea în clădire este la nivelul solului: Da. La intrarea principală este o bordură de 5 cm. O treaptă de 18 cm.	Dimensiuni ușă de intrare: Simplă – 90 cm. Prag ușă intrare: 3 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/podurile: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Nu.	Lipsă	
Molești	21/28	Casa de Cultură	Instituții culturale/Odihnă	Pavaj, calitativ. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: 1; H=3 cm. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 2 trepte: 31 cm. Înălțimea pragului / scării: 35 cm. Există rampă de acces: Da. Lungimea rampei: 0,5 cm. Unghi de înclinație: 40.11° Lățimea rampei: 126 cm. Rampa este din: beton.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă - 74+74 cm. Prag ușă intrare: Nu.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Lipsă.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/podurile: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Da, dar în ziua alegerilor WC-ul este încuiat.	Lipsă	
Nimoreni	21/29	Gimnaziul „Gurie Grosu”	Educație	Asfalt, pe alocuri pavaj, calitativ. Trotuare: Da; Trecerea de pe carosabil spre trotuar /	La intrare sunt 1 treaptă: H=10 cm. Înălțimea pragului / scării: 12 cm. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă, 80+80 cm. Prag ușă intrare: 6 cm. Uși în interior: (nr.1 – 82+62 cm).	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/podurile: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Da.	Lipsă	

				clădire: Lină. Borduri: 1, H=3 cm. Nivel: Orizontal.		Praguri de la uși interior: (nr.1 - 3 cm).					
Pojăreni	21/30	Școala primară	Educație	Pavaj, calitativ. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: 2 borduri, fiecare de 15 cm. Nivel: Sub unghi: În urcare.	La intrare sunt 5 trepte. Înălțimea pragului / scării: 75 cm. Există rampă de acces: Nu	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 55+55 cm. Prag ușă intrare: 13 cm. Uși în interior: (nr.1 – 70+45 cm). Praguri de la uși interior: (nr.1 – 5 cm).	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacol e: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 85 cm. Prag ușă de intrare: 5 cm. Ușa cabină WC, lățime: 60 cm. Dimensiuni cabină WC: 150+150 cm. Prag ușa cabină WC: Lipsă. Vasul WC are bare de suport: Nu. Lavoar / chiuvetă: 80 cm. Culori contrastante: Lipsă.	Lipsă	
Puhoi	21/31	Liceul Teoretic „Gheorghe Palade”	Educație	Asfalt, denivelat, cu fisuri. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În urcare.	La intrare sunt trepte: 50 cm. Înălțimea pragului / scării: 60 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 85+85 cm. Prag ușă intrare: 2,5 cm. Uși în interior: (nr.1 – 85+85 cm). Praguri de la uși interior: (nr.1 – 3 cm).	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacol e: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Da, dar în ziua alegerilor WC-ul este încuiat.	Lipsă	
Puhoi	21/32	Casa de Cultură	Instituții culturale/Odihnă	Pavaj, calitativ. Trotuare: Da; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Abruptă. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În urcare. La intrarea din partea centrală sunt 2 rânduri de scări: (14 trepte): H prag=145 cm.	La intrare sunt 12 trepte. Înălțimea pragului / scării: 135 cm. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă - 90+90 cm. Prag ușă intrare: 4 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacol e: Nu. Culori contrastante: Parțial	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Da, dar în ziua alegerilor WC-ul este încuiat.	Lipsă	

Răzeni	21/33	Căminul Cultural „Ion Inculeț”	Instituții culturale/Odihnă	Pavaj, calitativ. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În coborâre.	La intrare sunt 1 treaptă de 12 cm. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă -77+75 cm. Prag ușă intrare: 4 cm. Uși în interior: (nr.1 – 70+60 cm). Praguri de la uși interior: (nr.1 - Lipsă).	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: 1 treaptă, 16 cm. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Lipsă.	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Nu.	Lipsă	
Răzeni	21/34	Liceul Teoretic „Ion Pelivan”	Educație	Asfalt, pe alocuri este pavaj, denivelat, cu fisuri. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 3 trepte: 45 cm Înălțimea pragului / scării: 50 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 80+80 cm. Prag ușă intrare: 4 cm. Uși în interior: (nr.1 – 70+70 cm). Praguri de la uși interior: (nr.1 - 6 cm).	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 60 cm. Prag ușă de intrare: 7cm. Vasul WC are bare de suport: Nu. Lavoar / chiuvetă: 80 cm. Culori contrastante: Lipsă.	Lipsă	
Răzeni	21/35	Centrul de Instruire Republican (fosta școală profesională Tehnică)	Educație	Asfalt, deteriorat, denivelat, cu fisuri / gropi. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 3 trepte. Înălțimea pragului / scării: 60 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 80+80 cm. Prag ușă intrare: 3 cm. Uși în interior: (nr.1 - 75 cm) Praguri de la uși interior: (nr.1 - 3 cm).	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Exterior: Nu. Interior: Da. Nu este funcțional.	Lipsă	
Milestii Noi	21/36	Școala-Grădinița „Buburuza”	Educație	Pavaj, calitativ. Trotuare: Da; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Abruptă. Borduri: 1, H=10 cm. Nivel: Orizontal. 3 trepte, 40 cm.	La intrare sunt 1 trepte de 10 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 75+60 cm. Prag ușă intrare: 2 cm. Uși în interior: (nr.1 – 75+80 cm). Praguri de la uși interior: (nr.1 - lipsă).	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Da. Nu este acces în ziua alegerilor.	Lipsă	
Ruseștii Noi	21/37	Casa de Cultură	Instituții culturale/Odihnă	Pavaj, calitativ. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar /	La intrare sunt 6 trepte. Înălțimea pragului / scării: 115 cm. Există rampă de acces: Da. Lungimea rampei:	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 90+90 cm. Prag ușă intrare: 4 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu.	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Da. Nu este acces în ziua alegerilor.	Lipsă	

				clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În urcare.	300 cm. Lățimea rampei: 100 cm. Unghi de înclinație: 21.96° Rampa este din: pavaj. Sunt bare de suport: Da. Barele sunt doar pe o singură parte. Bara este: în 1 rând, H=90 cm.			Culori contrastante: Parțial			
Ruseștii Noi	21/38	Primăria	Instituții de stat	Asfalt, deteriorat. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 9 trepte. Înălțimea pragului / scării: 150 cm. Există rampă de acces: Da. Lungimea rampei: 350 cm. Lățimea rampei: 100 cm. Rampa este din: șine metalice. Sunt bare de suport: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă- 90+90 cm. Prag ușă intrare: 12 cm (dacă este prag exterior și interior- 11+6 cm). Uși în interior: (nr.1 - 80 cm). Praguri de la uși interior: (nr.1 - 3 cm).	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/podurile: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Da.	Lipsă	
Ruseștii Vechi	21/39	Casa de Cultură	Instituții culturale/Odihnă	Asfalt, denivelat, cu fisuri. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În coborâre.	La intrare sunt 1 treaptă. Înălțimea pragului / scării: 30 cm. Există rampă de acces: Nu.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 70+40 cm. Prag ușă intrare: 4 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Lipsă	Lipsă	Lipsă	
Sociteni	21/40	Gimnaziul Sociteni	Educație	Asfalt. Pe alocuri este pavaj. Deteriorat, denivelat. Trotuare: Da; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Abruptă. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În urcare.	La intrare este 1 treaptă de 17 cm. Există rampă de acces: Nu. Intrarea în secție de votare este intrarea secundară.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 90+80 cm. Prag ușă intrare: 7 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: 1- H=10 cm. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/podurile: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Nu.	Lipsă	
Suruceni	21/41	Liceul Teoretic „Ion Suruceanu”	Educație	Parțial asfaltat. Pavaj, calitativ. Trotuare: Nu; Trecerea de	La intrare sunt 2 trepte. Înălțimea pragului / scării: 45 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă- 85+50 cm. Prag ușă intrare: 7 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/podurile: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă.	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Nu.	Lipsă	

				pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În coborâre.				Culori contrastante: Da			
Țipala	21/42	Căminul Cultural	Instituții culturale/Odihnă	Parțial asfaltat. Pământ tasat, prundiș. Deteriorat, denivelat, cu fisuri / gropi. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Abruptă. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 12 trepte. Înălțimea pragului / scării: 160 cm. Există rampă de acces: Lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă –90+90 cm. Prag ușă intrare: 4 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul nu este accesibil în ziua alegerilor.	Lipsă	
Bălțați	21/43	Grădinița de copii	Educație	Asfalt, deteriorat, denivelat. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: 1 (5 cm) Nivel: Sub unghi: În urcare.	La intrare sunt 4 trepte. Înălțimea pragului / scării: 90 cm. Există rampă de acces: Nu. Intrarea în secția de votare este prin intrare secundară.	Dimensiuni ușă de intrare: Simplă (90 cm) . Prag ușă intrare: 7 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Exterior: Nu. Interior: Da. În ziua alegerilor WC-ul nu este accesibil.	Lipsă	
Budăi	21/44	Încăperea fostului punct medical	Instituții medicale	Pământ tasat. Deteriorat, denivelat, cu fisuri / gropi. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Sub unghi: În urcare.	La intrare sunt 3 trepte. Înălțimea pragului / scării: 50 cm. Există rampă de acces: lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Simplă (80 cm). Prag ușă intrare: 7 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Da. Trepte: Nu. Culori contrastante: Lipsă.	Praguri: Da. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă: Nu. (Deteriorări)(Necesită reparație). Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Lipsă.	Lipsă	Lipsă	
Ulmu	21/45	Primăria	Instituții de stat	Pavaj, calitativ. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Abruptă. Borduri: Nu.	În curte sunt 2 trepte. Înălțimea pragului / scării: 30 cm Există rampă de acces: Da, lateral scării Dacă există rampă, care sunt parametrii ei:	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 70+70 cm. Prag ușă intrare: 3 cm. Uși în interior: (nr.1 – 120 cm). Praguri de la ușă interior: (nr.1 - 2 cm).	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Lipsă.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul este la: parter. Ușa de intrare WC interior, lățime: 90 cm. Prag ușă de intrare: 2 cm. Dimensiuni grup sanitar: 400+400	Lipsă	

				Nivel: Sub unghi: În urcare. Pământ tasat până la intrarea în clădire (rampa de acces).	Lungimea rampei: 300 cm. Lățimea rampei: 150 cm. Unghi de înclinație: 5.73° Rampa este din: pavaj. Sunt bare de suport: Nu. Țeava de scurgere a apei pluviale este îndreptată pe rampă.				cm. Vasul WC are bare de suport: Nu. Lavoar / chiuvetă: 80 cm. Culori contrastante: Lipsă.		
Ulm	21/46	Clădirea fostului gimnaziu Ulmu	Educație	Resturi din asfalt. Pământ tasat, deteriorat, denivelat, cu fisuri / gropi. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Abruptă. Borduri: 1- H=3 cm. Nivel: Sub unghi: În coborâre.	Intrarea în clădire este la nivelul solului: Da.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă (75+60 cm). Prag ușă intrare (prag exterior și interior) -10+6 cm).	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	Lipsă	Lipsă	
Vărațic	21/47	Primăria	Instituții de stat	Pavaj, denivelat. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Abruptă. Borduri: 1 (H=10 cm). Nivel: Sub unghi: În coborâre.	La intrare sunt 5 trepte. Înălțimea pragului / scării: 90 cm. Există rampă de acces: lipsă.	Dimensiuni ușă de intrare: Simplă – 80 cm. Prag ușă intrare: 4 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Da. Trepte: 1 (H=9 cm). Culori contrastante: Nu.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	Doar obișnuit. Exterior: Da. Interior: Nu.	Lipsă	
Văsieni	21/48	Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”	Educație	Pavaj, calitativ. Trotuare: Da; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 3 trepte. Înălțimea pragului / scării: 40 cm. Există rampă de acces: Da, în două nivele Lungimea rampei: 660 cm. Lățimea rampei: 90 cm. Unghi de înclinație: 3.47° Rampa este din: pavaj. Sunt bare de suport: Da.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă (90+70 cm). Prag ușă intrare: Nu.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul nu este accesibil în ziua alegerilor.	Lipsă	

					Barele sunt pe ambele părți: Da. Barele sunt: în 2 rânduri; La ce înălțime sunt barele de jos:70 cm, de sus: 90 cm.						
Văsieni	21/49	Gimnaziu	Educație	Asfalt, pavaj, deteriorat, denivelat. Trotuare: Nu; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: 1 (15 cm). Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 3 trepte. Înălțimea pragului / scării: 40 cm. Există rampă de acces: Da. Lungimea rampei: 90 cm. Lățimea rampei: 60 cm. Rampa este din: șine metalice.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 75+75 cm. Prag ușă intrare: 3 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Da.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Lipsă. Culori contrastante: Da	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul nu este accesibil în ziua alegerilor.	Lipsă	
Zimbreni	21/50	Casa de Cultură	Instituții culturale/Odihnă	Pavaj, denivelat. Trotuare: Da; Trecerea de pe carosabil spre trotuar / clădire: Lină. Borduri: Nu. Nivel: Orizontal.	La intrare sunt 4 trepte. Înălțimea pragului / scării: 55 cm. Există rampă de acces: Da. Lungimea rampei: 425 cm. Lățimea rampei: 100 cm. Unghi de înclinație: 7.41° Rampa este din: beton. Sunt bare de suport: Da. Barele sunt doar pe o singură parte. Barele sunt: în 2 rânduri; La ce înălțime sunt barele de jos:70 cm, de sus:90 cm.	Dimensiuni ușă de intrare: Dublă – 80+80 cm. Prag ușă intrare: 4 cm.	Este la nivel de parter. Praguri: Nu. Trepte: Nu. Culori contrastante: Lipsă.	Praguri: Nu. Trepte: Nu. Pardoseala/pod ele: Suprafață accesibilă. Bariere/obstacole: Nu. Culori contrastante: Parțial	Doar obișnuit. Exterior: Nu. Interior: Da. WC-ul nu este accesibil în ziua alegerilor.	Lipsă	